

小鹿野町衛生センター長寿命化計画

平成29年8月

沿 革

平成29年8月31日作成

令和2年8月31日更新

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画)

1 基本的事項

小鹿野町における衛生センター等の施設の現状と課題とは、衛生センターにおいては、平成4年度の竣工以来**28**年が経過し、建物の劣化や設備機器の老朽化に伴い修繕費が嵩んでいる。

浄化槽においては、平成13年度から浄化槽市町村整備推進事業により、**令和元年度**現在で、**1,424**基設置をしている。

このような状況から、予防保全型による延命化対策を講じ、性能の向上を図ることや、日常の運転管理と定期的な点検整備、基幹的設備の更新等を適正かつ的確に実施することで設備機能を維持し、施設をできるだけ長く維持活用し、長寿命化を図っていく。

2 対象施設

本計画の対象とする施設は別紙のとおりである。

3 計画期間

本計画における施設毎の計画期間は別紙のとおりである。

4 施設の優先度

本計画における施設毎の優先度は別紙のとおりである。

5 施設の状態等

本計画の策定に当たって施設毎の状態については別紙のとおりである。

6 対策内容と実施時期

上記「施設の優先度」及び「施設の状態」を踏まえ、施設毎に講じる対策内容及び実施時期について別紙のとおりである。

7 対策費用

個別施設ごとの対策費用の概算については別紙のとおりである。なお、この金額は計画策定時点における概算であり、具体の工事発注時における詳細な設計や社会情勢の変化等により、金額に変動が生じる場合がある。

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 1）

【更新年月日：令和2年8月31日】

建物名称	構造主体	建築年度	地上階数	地下階数	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	施設の現況		計画内容				優先度	措置記録				備考
							点検実施年月日	所見等	計画期間	分類	概要	対策費用 (概算：百万円)		実施年月日	分類	概要	対策費用 (百万円)	
管理棟	鉄筋コンクリート	平成4年	2	0	382.65	382.65	未実施	—	R2年度～R7年度	点検・補修	屋上の防水改修工事	4.0	高					事務室
車庫	プレハブ	平成4年	1	0	105.00	105.00	未実施	—	R2年度～R7年度	—	—		低					公用車車庫(フォークリフト側)
倉庫	プレハブ	平成4年	1	0	49.11	49.11	未実施	—	R2年度～R7年度	—	—		低					公用車車庫
倉庫2	プレハブ	平成4年	1	0	15.40	15.40	未実施	—	R2年度～R7年度	—	—		低					浄化槽部品等
浄化槽用倉庫	プレハブ	平成4年	1	0	48.52	48.52	未実施	—	R2年度～R7年度	—	—		低					浄化槽部品等
排水処理施設	鉄筋コンクリート	平成4年	2	1	1,494.33	1,494.33	未実施	—	R2年度～R7年度	点検・補修	屋上の防水改修工事	1.0	高					各機器別計画は別紙個別施設計画のとおり

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 2）

【更新年月日：令和2年8月31日】

設 備	管理番号	装 置 機 器 名	製 造 会 社	仕 様		機 器 等 の 状 況							計 画 内 容				R8年度以降実施予定	優先度	措 置 記 録			備 考	
				型 式	電 動 機	台 数	予 備 有 無	重要度	BM	TBM	CBM	目標耐用年数	健全度	計 画 期 間	内 容	実施予定時期			対策費用(概算：百万円)	実施年度	内 容		対策費用(百万円)
受 入 貯 留 設 備	4	雑排水汚泥用破砕機	小松ゼノア(株)	KD-150 (5格子)	11kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	—	—	—	—	現 在 未 使 用	
	5	浄化槽汚泥用破砕機	小松ゼノア(株)	KD-150 (5格子)	11kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R4年度	1.1	中	R1年度	浄化槽汚泥用破砕機オーバーホール工事(1台)	1.1		
	6	し尿汚泥用破砕機	小松ゼノア(株)	KD-150 (5格子)	11kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R4年度	1.1	中	R1年度	し尿汚泥用破砕機オーバーホール工事(1台)	1.1		
	7	雑排水汚泥中継ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R5年度	1.5	中	R2年度	雑排水汚泥中継ポンプ更新工事(1台)	1.5		
	8	浄化槽汚泥中継ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R5年度	1.5	中	R2年度	浄化槽汚泥中継ポンプ更新工事(1台)	1.5		
	9	し尿汚泥中継ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R5年度	1.5	中	R2年度	し尿汚泥中継ポンプ更新工事(1台)	1.5		
	10	し尿用スクリーンプレス	大機工業(株)	DP-500N-SS-R	2.2kw 2P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	1.2	中	H29年度	し尿用スクリーンプレスオーバーホール工事(1台)	1.2		
	11	浄化槽用スクリーンプレス	大機工業(株)	DP-500N-SS-L	2.2kw 2P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	1.2	中	H29年度	浄化槽用スクリーンプレスオーバーホール工事(1台)	1.2		
	12	雑排水用スクリーンプレス	大機工業(株)	DP-500N-SS-R	2.2kw 2P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	—	—	—	—	現 在 未 使 用	
	13	油圧ユニット	大機工業(株)	SD-20N	0.4kw 2P	3	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	14	し尿用スクリーンクリート	大機工業(株)	DSS-15F-L	0.4kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	1.2	中	H29年度	し尿用スクリーンクリートオーバーホール工事(1台)	1.2		
	15	浄化槽用スクリーンクリート	大機工業(株)	DSS-15F-R	0.4kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	1.2	中	H29年度	浄化槽用スクリーンクリートオーバーホール工事(1台)	1.2		
	16	雑排水用スクリーンクリート	大機工業(株)	DS-250UK	0.4kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	—	—	—	—	現 在 未 使 用	
	17	し尿用遠心分離機	巴工業(株)	P-V50088-A-1AKS	11kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	更新	R3年度	30	中	R1年度	し尿用遠心分離機オーバーホール工事(1台)	3.3		
	18	浄化槽用遠心分離機	巴工業(株)	P-V50088-A-2AKS	11kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R4年度	3.3	中	H30年度	浄化槽用遠心分離機更新工事(1台)	26		
	19	雑排水用遠心分離機	巴工業(株)	P-V50095-A-3AKS	7.5kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	—	—	—	—	現 在 未 使 用	
	21	し尿スクリーンコンベヤ	旭産業(株)	14m	3.7kw	1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	68	沈砂除去装置	住友重機械工業(株)	真空吸引式セパレーター			1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—	
	69	沈砂用真空ポンプ	アンレット(株)	BS-100(防臭)	15kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	0.6	○	中				
	86	トラックスケール		T3023型・器物番号193			1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	PC更新	R7年度	1.4	中	R2年度	トラックスケールPC更新工事(1台)	1.4	
主 処 理 設 備	1	第一反応槽消泡攪拌機	トヨキ工業(株)	TTS-4SB	0.75kw 6P	3	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	2	第一反応槽曝気装置	新明和工業(株)	SUMIX-SA500Y	22kw 8P	3	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	B号機更新	R3年度	8.2	○	中	H29年度 R1年度	第一反応槽曝気装置C号機更新工事(1台) 第一反応槽曝気装置A号機更新工事(1台)	8.0 8.2	
	3	サンプリングポンプ	兵神装備(株)	NE-30PA	0.75kw 6P	1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R4年度	0.8	○	高				
	30	熱交換器スパイラル	クロセ(株)	KSH-IH(汚泥用)	1H型-32m3	1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	31	冷却水循環ポンプ	新日本造機(株)	SG-E8/1022	5.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	32	冷却塔	日本スピンドル(株)	CTA-60=NE(特)	3.75kw 8P	1	無	A	○		○	5	4	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	45	苛性ソーダ注入ポンプ	トーケミ(株)	T-VVE4F15T042			1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—		
	66	液循環ポンプ	新日本造機(株)	KF-E8/1028	7.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	1.1	○	—	—	—		
	67	攪拌槽消泡攪拌機	トヨキ工業(株)	TTS-4SB	0.75kw 6P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	70	第一反応槽曝気ブロー		BH-100	7.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	0.7	○	中				
	71	再曝気槽用ブロー		BH-125	11kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	0.8	○	中				
	72	貯留曝気槽用ブロー		BH-125	11kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度	0.8	○	中				
	151	第一反応槽清掃点検委託						無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	—	—	—	—	
	152	攪拌槽水中ミキサー						無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	オーバーホール	R3年度～R7年度	0.8/年	○	中	H29年度	攪拌槽水中ミキサー更新工事(1台)	5.6
	34	膜洗浄用酸溶解攪拌機	東海興業(株)	マゼット攪拌機 0.1KW		1	無	A	○		○	5	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	35	膜洗浄用水タンク		角形 300L		1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	36	水循環タンク		T-405 角形 500L		2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	49	苛性ソーダ注入ポンプ(UF混和)	日機装イコー(株)	AHA22-PME-FWE40		2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	50	苛性ソーダ注入ポンプ(混和槽)	日機装イコー(株)	AHA21-PSE-FNE	0.2kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	54	次亜塩素酸注入ポンプ(膜洗浄)		T-VVFCF15T042		2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	55	硫酸注入ポンプ(脱臭用)		T-VVFCF15T042		2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		
	56	塩化第二鉄注入ポンプ(UF混和)	アミネットジャパン	SIBAHM12050PVT000500		2	無	B	○		○	3	1	R2年度～R7年度	—	—	—	○	—	—	—		

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 2）

設 備	管理番号	装 置 機 器 名	製 造 会 社	仕 様		機 器 等 の 状 況							計 画 内 容				R6年度以降実施予定	優先度	措 置 記 録			備 考		
				型 式	電 動 機	台 数	予 備 有 無	重要度	BM	TBM	CBM	目標耐用年数	健全度	計 画 期 間	内 容	実施予定時期			対策費用(概算:百万円)	実施年度	内 容		対策費用(百万円)	
高度処理設備	57	塩化第二鉄注入ポンプ(混和)	日機装エコー(株)	AHA01-PCE-FNE		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	58	凝集平膜分離装置	三井造船環境エンジニアリング	平膜	平膜	1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	1基増設	R3年度	30	○	高					
	59	凝集平膜分離装置(ポンプ等)	三井造船環境エンジニアリング	平膜		1	無	C			○	10	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	高	R2年度	凝集平膜分離装置(ポンプ等)オーバーホール工事	5.4		
	61	活性炭吸着塔	住友重機械工業(株)	圧力下向式		3	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	62	逆洗ポンプ	新日本造機(株)	SG-E8/1026	5.5kw 4P	1	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用
	65	膜洗浄ポンプ	セイコー化工機(株)	MET-0505P07PA	5.5kw 2P	2	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用
	81	凝集槽攪拌機	東海興業(株)	2.2KW-MTVO	2.2kw 4P	1	無	A	○	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	82	酸溶解槽	日機装エコー(株)	500L-カミルタンク		1	無	A	○	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	83	酸溶解槽攪拌機	東海興業(株)	0.1KW-PG	0.1kw 4P	1	無	A	○	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	88	液面計・流量計・温度計・濃度計・溶存酸素計・PH計・ORP計				13	無	A	○	○	○	5	1	R2年度~R7年度	年次点検	R3年度~R7年度	1.8/年	○	—	R2年度	液面計・流量計・温度計・濃度計・溶存酸素計・PH計・ORP計年次点検(13台)	1.8		
	90	逆洗ポンプ	新日本造機(株)	SG-E6/826	3.7kw 4P	1	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用
	91	活性炭移送ポンプ	新日本造機(株)	KF-EX3/528	5.5kw 4P	2	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	92	活性炭原水ポンプ	(株)タクミ	MG-42-PTF-F-50	1.5kw 2P	2	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—	H30年度	活性炭原水ポンプ更新工事(1台)	0.7		
	100	膜循環ポンプ	太平洋機工(株)	3-2C1AH-EOR/L5VCR	15kw 4P	3	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用
	101	濾過原水ポンプ	新日本造機(株)	SG-E4/526	2.2kw 4P	2	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用
102	凝沈汚泥引き抜きポンプ	新日本造機(株)	KF-E3/518	1.5kw 4P	1	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—					現在未使用	
112	メタノール注入ポンプ	日機装エコー(株)	ISKA48-0.2-10S7F	0.2kw 4P	2	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
137	メタノール地下タンク	トキワエンジニアリング(株)	4KL		1	無	A	○	○	○	5	1	R2年度~R7年度	内部FRP工事	R3年度	2.0	○	—						
145	電動吊り上げ装置	キトー(株)	CBSG-010S		1	無	B	○	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
汚水放流設備	48	苛性ソーダ注入ポンプ(接触槽)		T-VVE4F15T042		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	53	次亜塩素酸注入ポンプ(接触槽)		T-VVFCF15T042		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	20	汚泥脱水機(遠心分離機)	巴工業(株)	TS-30	11kw 4P	2	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R3年度	6.0	○	中						
	22	脱水汚泥用スクリーンコンベヤ	旭産業(株)	5m	1.5kw	1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	23	脱水助剤注入ポンプ	兵神装備(株)	NE-30PA	0.75kw 4P	2	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	24	脱水助剤溶解槽	日本ホリエステル(株)	ガラスFRP 2m3		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	25	脱水助剤攪拌機	東海興業(株)	マゼット攪拌機 0.75KW		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	26	脱水助剤溶解装置	赤武エンジニアリング(株)	イートップN型		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	27	脱水助剤原液タンク(興南化学より借用)	興南化学工業(株)	ガラスFRP 3m3		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	28	脱水助剤原液攪拌機(興南化学より借用)	東海興業(株)	MTVO		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	29	脱水助剤原液移送ポンプ(興南化学より借用)	兵神装備(株)	3NE-08H2		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	63	消泡剤貯留タンク	日機装エコー(株)	T-306 500L		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	64	消泡剤注入ポンプ	日機装エコー(株)	BA10-PVP4-40	0.035kw 4P	5	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	73	計装用コンプレッサー	日立製作所(株)	MRH-2.20P-8.5T	2.2kw 4P	2	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—	R1年度	計装用コンプレッサー更新工事(1台)	0.3			
	74	除湿器	日立製作所(株)	HDN-15-BX		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	75	レシーバータンク	住友重機械工業(株)	Y-100		1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	76	加圧浮上汚泥掻き機	住友重機械工業(株)	B型フローテーター		1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—						現在未使用
	77	高分子溶解攪拌機	東海興業(株)	0.2KW-PG	0.2kw 4P	2	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—						現在未使用
	78	高分子凝集剤注入ポンプ	日機装エコー(株)	AHA41-SST-FN	0.2kw 4P	2	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—						現在未使用
	79	UF混和槽攪拌機	東海興業(株)	0.4KW-MTVO	0.4kw 4P	1	無	A	○	○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	80	混和槽攪拌機	東海興業(株)	0.75KW-MTVO	0.75kw 4P	1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	93	し尿投入ポンプ	兵神装備(株)	NE-30PA	1.5kw 4P	1	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
94	雑排水汚泥移送ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	2	無	B	○	○	3	1	R2年度~R7年度	更新(1台)	R3年度	2.0	○	中	R1年度	雑排水汚泥移送ポンプ更新工事(1台)	1.5				

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 2）

設 備	管理番号	装 置 機 器 名	製 造 会 社	仕 様		機 器 等 の 状 況							計 画 内 容				R6年度以降実施予定	優先度	措 置 記 録			備 考			
				型 式	電 動 機	台 数	予 備 有 無	重要度	BM	TBM	CBM	目標耐用年数	健全度	計 画 期 間	内 容	実施予定時期			対策費用(概算:百万円)	実施年度	内容		対策費用(百万円)		
汚 泥 処 理 設 備	95	汚泥供給ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R4年度	3.0	○	中	R1年度	汚泥供給ポンプ更新工事(2台)	2.9			
	96	雑排水移送ポンプ	兵神装備(株)	NE-40PA	2.2kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R4年度	2.0	○	中	R1年度	雑排水移送ポンプオーバーホール工事(2台)	1.8			
	97	返送汚泥ポンプ	荏原製作所(株)	SALG53.7B	1.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R4年度	2.0	○	—	H30年度	返送汚泥ポンプ更新工事(2台)	2.6			
	98	返送汚泥ポンプ	兵神装備(株)	KF-E3/528	3.7kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					現 在 未 使 用	
	99	床排水ポンプ	新明和工業(株)	CNL-501-F50	0.75kw 2P	1	無	A	○		○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	103	余剰汚泥ポンプ	新明和工業(株)	KF-E3/518	1.5kw 4P	1	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	104	膜循環ポンプ	新日本造機(株)	SG-E12/1540	30kw 4P	3	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	105	浮上汚泥ポンプ	新日本造機(株)	KF-E3/518	1.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	106	加圧水ポンプ	新日本造機(株)	SG-ER4/522	5.5kw 2P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	107	加圧タンク	住友重機械工業(株)	600-3 0.48m3		1	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	108	浮上分離液投入ポンプ	兵神装備(株)	NE-30PA	1.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用
	109	浄化槽汚泥移送ポンプ	兵神装備(株)	KF-E3/518	1.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	110	膜循環移送ポンプ	兵神装備(株)	KF-E3/528Z	7.5kw 4P	2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—	R2年度	膜循環移送ポンプ(2台)	3.4			
	111	床排水ポンプ	新明和工業(株)	CNL501=F50	0.75kw 4P	1	無	A	○		○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	113	焼却炉	大川原製作所(株)	RH-77+ACE700A	撚拌式円形	1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	点検清掃(年2回)	R3年度~R7年度	0.8/年	○	高	R2年度	焼却炉点検清掃(年2回)	0.8			
	114	重油移送ポンプ		トコトポンプ(ABC)		3	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R7年度	1.0	○	高	R2年度	重油移送ポンプ更新工事(2台)	2.5			
	115	焼却燃焼ファン		KCファン Z-LBH		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R3年度	2.5	○	高						
	116	灰冷却コンベアー	旭産業(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R7年度	1.5	○	高	R2年度	灰冷却コンベアー更新工事	3.5			
	117	灰コンベアー	大川原製作所(株)	フライトコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	118	乾燥汚泥移送コンベアー	大川原製作所(株)	DD4-Z (スネークコンベアー)		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	119	汚泥投入コンベアー	大川原製作所(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	120	中間ホッパー	大川原製作所(株)	0.6m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	121	し渣ホッパー	大川原製作所(株)	3.3m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	122	脱水汚泥ホッパー	大川原製作所(株)	6.5m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	123	汚泥乾燥機	日本環境技術(株)	撚拌翼付回転乾燥機		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	更新	R6年度	30		高						
	124	乾燥汚泥搬出コンベアー	大川原製作所(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R6年度	1.5		高	R1年度	乾燥汚泥搬出コンベアー更新工事	2.0			
	125	誘引ファン		KCファン Y-LTV		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—	H30年度	誘引ファンオーバーホール工事(1台)	1.1			
	126	集塵機マルチサイクロン	テクスサーブ(株)	MC10-9型		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	127	脱臭炉	大川原製作所(株)	円形横方直火炉		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	128	熱交換機(直交向流2バス)	樋野鉄工(株)	HR650-69N64-352		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	清掃	R3年度~R7年度	0.3	○	高	R1年度	熱交換機(直交向流2バス)清掃	0.3			
	129	床排水ポンプ	新明和工業(株)	A501	0.75kw 2P	1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	130	灰ホッパー	大川原製作所(株)	3.0m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	131	乾燥汚泥ホッパー	大川原製作所(株)	2.4m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	132	灰出しコンベアー	大川原製作所(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	133	乾燥汚泥取り出しコンベアー	大川原製作所(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	134	冷却コンベアー	大川原製作所(株)	スクリューコンベアー		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
	135	乾燥汚泥袋詰機	中西衛機製作所(株)	BM-1.VN-15(バッカースケール)		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						
136	シール機	ニューロング(株)	EH-600		1	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—							
138	重油地下タンク		12KL		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—							
139	焼却バーナ	オリピック			3	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	更新	R3年度	2.5	○	中							
140	管理棟汚水ポンプ	新明和工業(株)	CNL-501-P50	0.75kw 2P	1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—							
37	全自動軟水装置		Z/7ナー 150イオン交換		1	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						現 在 未 使 用	

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 2）

設 備	管理番号	装 置 機 器 名	製 造 会 社	仕 様		機 器 等 の 状 況							計 画 内 容				R6年度以降実施予定	優先度	措 置 記 録			備 考		
				型 式	電 動 機	台 数	予 備 有 無	重要度	BM	TBM	CBM	目標耐用年数	健全度	計 画 期 間	内 容	実施予定時期			対策費用(概算:百万円)	実施年度	内 容		対策費用(百万円)	
脱臭設備	40	脱臭設備	ミウラ化学装置(株)	B-021349	ミウラ社番	1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	41	低濃度脱臭ファン	セイコー化工機(株)	FTF-501-RR		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	中	H30年度	低濃度脱臭ファンオーバーホール工事(1台)	0.5		
	42	低濃度液循環ポンプ		VEM-1003F10MT		2	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	オーバーホール	R5年度	1.2		高	H30年度	低濃度液循環ポンプ更新工事(2台)	1.9		
	43	高中濃度脱臭ファン		FTF-301BA-LH		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	点検清掃(年1回)	R3年度~R7年度	0.3/年		高	R1年度	高中濃度脱臭ファン清掃(1回)	0.3		
	44	高中濃度液循環ポンプ		VEM-0503F03ST		2	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	46	苛性ソーダ注入ポンプ(脱臭低)		T-VVE4F20T042		2	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	47	苛性ソーダ注入ポンプ(脱臭高)		T-VVE4F15T042		1	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	51	次亜塩素素注入ポンプ(脱臭高)	トーケミ(株)	T-VVFCF15T042		1	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	52	次亜塩素素注入ポンプ(脱臭低)		T-VVFCF20T042		2	無	B			○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	84	誘引換気扇	日立製作所(株)			4	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	141	薬品タンク(FRP)	日本ケミカル	5m3		3	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	142	薬品タンク(FRP)	日本ケミカル	3m3		1	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	143	天井換気ファン	日立製作所(株)			2	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	144	焼却室天井換気ファン	日立製作所(株)			5	無	B	○		○	3	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
給水設備	38	プロセス用水ポンプ	日立製作所(株)	J-50=52.2M*2		2	無	A			○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	39	砂濾過装置	住友重機械工業(株)	FVD-122		1	無	A	○		○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—					
	85	河川原水ポンプ	日立製作所(株)	JUP40-51.5 SUS製		2	無	A	○		○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	—	—	H30年度	河川原水ポンプ更新工事(2台)	1.0		
その他	149	無停電装置(BN100S)			1	無	A	○		○	5	1	R2年度~R7年度	—	—	—	○	—						

小鹿野町衛生センター長寿命化計画（個別施設計画 2）評価基準

施設の安全運転を重視する場合の重要度

重要度	A	故障した場合に炉の運転停止に結びつく設備・機器
	B	故障した場合でも、予備機で対応することができるなど、ある程度の冗長性を有するもの。炉の運転に重要で、修繕に日数を要し、かつ、高価な設備・機器
	C	A及びBに分類されるもの以外の設備・機器

保全方式と適用の留意点

保全方式		保全方式選定の留意点	設備・機器例
事後保全 (BM)		<ul style="list-style-type: none"> ・故障してもシステムを停止せず容易に保全可能なもの（予備系列に切り替えて保全できるものを含む）。 ・保全部材の調達が容易なもの。 	証明装置、予備系列のあるポンプ類
予防保全 (PM)	時間基準保全 (TBM)	<ul style="list-style-type: none"> ・具体的な劣化の兆候を把握しにくい、あるいはパッケージ化されていて損耗部のみのメンテナンスが行いにくいもの。 ・構成部品に特殊部品があり、その調達期限があるもの。 	コンプレッサ、ブロワ等回転機器類、電気計装部品、電気基板等
	状態基準保全 (CBM)	<ul style="list-style-type: none"> ・磨耗・破損・性能劣化が、日常稼働中あるいは定期点検において、定量的に測定あるいは比較的容易に判断できるもの。 	きょう雑物除去装置、汚泥脱水機など予備系列のない大型機器の磨耗、RC製水槽類の劣化・腐食等

健全度の判断基準

健全度	状 態	措 置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成13年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
13年	5	37	35	2			37	設置後30年	
	7	50	48	2			50		
	10	13	11	2			13		
	16	1	1				1		
	21	1	1				1		
	23	1	1				1		
	40	1	1				1		
	45	2	2				2		
	50	1	1				1		
		107	101	6	0	0	107	0	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成13年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	プロフ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	7	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	10	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 下小鹿野	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	19	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	22	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	26	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	61	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	64	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	72	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	1	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	17	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	28	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	32	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	38	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	43	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	45	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	51	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	84	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	87	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	90	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	79	小鹿野町 伊豆沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	3	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	40	小鹿野町 三山	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	54	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	55	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	56	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	78	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	24	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	53	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	59	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	60	小鹿野町 両神薄	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	65	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	101	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	30	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	11	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	14	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	23	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	27	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	34	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	48	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	50	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	68	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	82	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	86	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	106	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
20	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
33	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
35	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
41	小鹿野町 小鹿野	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
63	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
75	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
83	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
98	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
103	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
104	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
81	小鹿野町 伊豆沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
92	小鹿野町 伊豆沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
44	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
52	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
77	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
88	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
107	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
13	小鹿野町 河原沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
96	小鹿野町 河原沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
102	小鹿野町 日尾	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
5	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考	
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
	8	小鹿野町	長留	2338	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	57	小鹿野町	長留	1493-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	95	小鹿野町	長留	1667-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	97	小鹿野町	長留	929-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	71	小鹿野町	般若	603-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	99	小鹿野町	般若	132-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	9	小鹿野町	両神薄	316-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	25	小鹿野町	両神薄	7657	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	39	小鹿野町	両神薄	190-10	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	46	小鹿野町	両神薄	318-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	74	小鹿野町	両神薄	3042	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	93	小鹿野町	両神薄	2712-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	2	小鹿野町	小森	548-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	47	小鹿野町	小森	165	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	66	小鹿野町	小森	2335	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	78	小鹿野町	小森	154	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	12	小鹿野町	下小鹿野	3280-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	15	小鹿野町	下小鹿野	1861	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	80	小鹿野町	下小鹿野	1944	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	85	小鹿野町	下小鹿野	2544	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	18	小鹿野町	小鹿野	1821	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	49	小鹿野町	小鹿野	121	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	56	小鹿野町	小鹿野	987-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	73	小鹿野町	小鹿野	121	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	105	小鹿野町	小鹿野	1842	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	91	小鹿野町	飯田	820-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	62	小鹿野町	藤倉	3131-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	37	小鹿野町	長留	909-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	69	小鹿野町	長留	539	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高					
	16	89	小鹿野町	小鹿野	1968-1	ネオ	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	130	高	平成30年3月29日	浄化槽鉄蓋改修工事	588.600円	
	21	6	小鹿野町	小鹿野	298-1	ネオ	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	23	67	小鹿野町	飯田	2174	ネオ	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高	平成31年3月22日	浄化槽鉄蓋改修工事	765720円	
	40	70	小鹿野町	小鹿野	1829-3	ネオ	4		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	45	29	小鹿野町	小鹿野	1000-1	ネオ	4		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
		94	小鹿野町	長留	901-1	ネオ	4		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	50	100	小鹿野町	日尾	1229-1	ネオ	4		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計107基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成14年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ	キリン	ニッコー	フジクリーン			
			MCB	KMA	NX	CEN			
14年	5	26	15	11			26	2	設置後30年
	7	73	51	22			73	6	
	10	41	24	17			41	6	
	12	1	1				1		
	16						0		
	21						0		
	23						0		
	40	1	1				1	1	
	45						0		
	50						0		
		142	92	50	0	0	142	15	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成14年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		対策費用(万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用(概算:万円)		実施年月日	概要		
5	52	小鹿野町 下小鹿野	1162-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	122	小鹿野町 下小鹿野	2435	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	132	小鹿野町 下小鹿野	1036-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	138	小鹿野町 下小鹿野	1140-13	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	1	小鹿野町 小鹿野	1951-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	3	小鹿野町 小鹿野	289-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	7	小鹿野町 小鹿野	1781	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 小鹿野	188-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	71	小鹿野町 小鹿野	273-1	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	80	小鹿野町 小鹿野	2054-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	109	小鹿野町 小鹿野	974	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	123	小鹿野町 小鹿野	306	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	137	小鹿野町 小鹿野	2406	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	95	小鹿野町 伊豆沢	400	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	2	小鹿野町 飯田	34-8	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	51	小鹿野町 飯田	12	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	61	小鹿野町 飯田	374	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	112	小鹿野町 飯田	685	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	136	小鹿野町 三山	2372-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 長留	2752-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	126	小鹿野町 長留	3321-9	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 般若	441-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	128	小鹿野町 般若	820-5	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	81	小鹿野町 両神薄	373-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	91	小鹿野町 両神小森	148-2	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	92	小鹿野町 両神小森	1221	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	12	小鹿野町 下小鹿野	2134-12	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	32	小鹿野町 下小鹿野	2596-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	41	小鹿野町 下小鹿野	1140-14	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	50	小鹿野町 下小鹿野	2111	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	54	小鹿野町 下小鹿野	2134-7	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	60	小鹿野町 下小鹿野	2682	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	77	小鹿野町 下小鹿野	123	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	89	小鹿野町 下小鹿野	576-8	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	103	小鹿野町 下小鹿野	1140-6	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	120	小鹿野町 下小鹿野	1488	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	124	小鹿野町 下小鹿野	506-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	125	小鹿野町 下小鹿野	2597-5	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	127	小鹿野町 下小鹿野	1465-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	131	小鹿野町 下小鹿野	1390-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	135	小鹿野町 下小鹿野	1140-12	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	140	小鹿野町 下小鹿野	3144	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	18	小鹿野町 小鹿野	1543	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	25	小鹿野町 小鹿野	2119-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	46	小鹿野町 小鹿野	11	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	47	小鹿野町 小鹿野	280-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	73	小鹿野町 小鹿野	1874	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	75	小鹿野町 小鹿野	1902	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	79	小鹿野町 小鹿野	1092	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	83	小鹿野町 小鹿野	814-3	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
97	小鹿野町 小鹿野	1776-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
98	小鹿野町 小鹿野	2678	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
102	小鹿野町 小鹿野	1792-2	キリン	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
104	小鹿野町 小鹿野	1772-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
110	小鹿野町 小鹿野	49	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
113	小鹿野町 小鹿野	281-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
141	小鹿野町 小鹿野	689-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
142	小鹿野町 伊豆沢	256-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
6	小鹿野町 飯田	1322	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
13	小鹿野町 飯田	392-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20	小鹿野町 飯田	1419-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
30	小鹿野町 飯田	757	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
35	小鹿野町 飯田	374	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
68	小鹿野町 飯田	1929	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
114	小鹿野町 飯田	425-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
90	小鹿野町 三山	2454-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
115	小鹿野町 三山	2333	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
44	小鹿野町 河原沢	158	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
5	小鹿野町 藤倉	1270	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
9	小鹿野町 長留	3104	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常										

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考	
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
	22	小鹿野町	長留	2335-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	23	小鹿野町	長留	486	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	49	小鹿野町	長留	2677	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	59	小鹿野町	長留	3857	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	82	小鹿野町	長留	3073	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	94	小鹿野町	長留	2816-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	116	小鹿野町	長留	1597-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	108	小鹿野町	般若	2945	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	118	小鹿野町	般若	2267-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	121	小鹿野町	般若	468-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	10	小鹿野町	両神薄	818-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	11	小鹿野町	両神薄	1433-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	17	小鹿野町	両神薄	2004-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	24	小鹿野町	両神薄	3729-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	27	小鹿野町	両神薄	2004-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	40	小鹿野町	両神薄	1031-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	58	小鹿野町	両神薄	1412-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	66	小鹿野町	両神薄	6062	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	69	小鹿野町	両神薄	2273-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	72	小鹿野町	両神薄	1785	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	84	小鹿野町	両神薄	2004-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	88	小鹿野町	両神薄	515-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町	両神小森	3546	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	130	高					
	26	小鹿野町	両神小森	1286	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町	両神小森	548-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	37	小鹿野町	両神小森	1957	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	42	小鹿野町	両神小森	168-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	56	小鹿野町	両神小森	1422-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	134	小鹿野町	両神小森	301-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	33	小鹿野町	下小鹿野	1422-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	34	小鹿野町	下小鹿野	893	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	45	小鹿野町	下小鹿野	284	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	48	小鹿野町	下小鹿野	1830	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	53	小鹿野町	下小鹿野	2328-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	70	小鹿野町	下小鹿野	1457	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	85	小鹿野町	下小鹿野	125	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	100	小鹿野町	下小鹿野	1486-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	15	小鹿野町	小鹿野	2186-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	43	小鹿野町	小鹿野	3-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	57	小鹿野町	小鹿野	1808	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	62	小鹿野町	小鹿野	2406	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	63	小鹿野町	小鹿野	1087	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	64	小鹿野町	小鹿野	1855-6	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	67	小鹿野町	小鹿野	1856-10	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	78	小鹿野町	小鹿野	127	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	87	小鹿野町	小鹿野	2815	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	93	小鹿野町	小鹿野	2693	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	106	小鹿野町	小鹿野	371-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	129	小鹿野町	小鹿野	404-12	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	130	小鹿野町	小鹿野	1883	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	14	小鹿野町	飯田	370	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	21	小鹿野町	三山	136	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	105	小鹿野町	三山	2431	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	96	小鹿野町	日尾	1693	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	65	小鹿野町	長留	1474	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	74	小鹿野町	長留	519-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	86	小鹿野町	長留	4063-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	117	小鹿野町	長留	4053	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	139	小鹿野町	長留	491	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	107	小鹿野町	般若	2285	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	119	小鹿野町	般若	2661	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	28	小鹿野町	両神薄	2027-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	31	小鹿野町	両神薄	465	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町	両神薄	711	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	76	小鹿野町	両神薄	223-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	99	小鹿野町	両神薄	2855	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	101	小鹿野町	両神薄	4247	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	111	小鹿野町	両神薄	7254	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	133	小鹿野町	両神薄	3295	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	39	小鹿野町	両神小森	181	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	12	16	小鹿野町	小鹿野	304-6	キリン	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高	平成30年3月29日	浄化槽鉄蓋改修工事	496.800円	
	40	55	小鹿野町	小鹿野	473	キリン	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

計142基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成15年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
15年	5	22		22			22	4	設置後30年
	7	49		49			49	3	
	10	13		13			13	2	
	12						0		
	16	1		1			1		
	21						0		
	30	2		2			2		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		87	0	87	0	0	87	9	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成15年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	24	小鹿野町 下小鹿野	1140-11	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	69	小鹿野町 下小鹿野	598-4	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	1	小鹿野町 小鹿野	1876-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	34	小鹿野町 小鹿野	607-1	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	53	小鹿野町 小鹿野	1951-3	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	83	小鹿野町 小鹿野	1852-4	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	33	小鹿野町 伊豆沢	873	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	55	小鹿野町 飯田	436	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	61	小鹿野町 飯田	199	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	11	小鹿野町 三山	1837	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	50	小鹿野町 長留	974-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	70	小鹿野町 長留	3291-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 両神薄	1114-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	9	小鹿野町 両神薄	9222	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	13	小鹿野町 両神薄	7287	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	19	小鹿野町 両神薄	3769-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	26	小鹿野町 両神薄	6283-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	41	小鹿野町 両神薄	2962-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	57	小鹿野町 両神薄	6049	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	46	小鹿野町 両神小森	583-18	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	72	小鹿野町 両神小森	561	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 下小鹿野	2803-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	7	小鹿野町 下小鹿野	2516-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 下小鹿野	1087	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	22	小鹿野町 下小鹿野	140-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	25	小鹿野町 下小鹿野	2259-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 下小鹿野	807	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	35	小鹿野町 下小鹿野	2574-4	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 下小鹿野	229-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	38	小鹿野町 下小鹿野	2409-10	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
43	小鹿野町 下小鹿野	2513-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
54	小鹿野町 下小鹿野	2134-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
77	小鹿野町 下小鹿野	2043	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
79	小鹿野町 下小鹿野	2290	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
3	小鹿野町 小鹿野	1837-12	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
12	小鹿野町 小鹿野	2044	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
17	小鹿野町 小鹿野	2438-11	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20	小鹿野町 小鹿野	1828-7	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
32	小鹿野町 小鹿野	2194-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
37	小鹿野町 小鹿野	90-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
39	小鹿野町 小鹿野	1755	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
42	小鹿野町 小鹿野	2831-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
45	小鹿野町 小鹿野	249-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
71	小鹿野町 小鹿野	1517	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
74	小鹿野町 小鹿野	1988-13	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
78	小鹿野町 小鹿野	1688-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
84	小鹿野町 小鹿野	909-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
44	小鹿野町 飯田	732-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
66	小鹿野町 飯田	947-7	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
81	小鹿野町 飯田	2918-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
2	小鹿野町 三山	937	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
30	小鹿野町 三山	235	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
58	小鹿野町 長留	3666	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
86	小鹿野町 長留	437-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
87	小鹿野町 長留	171-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
18	小鹿野町 般若	430	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
68	小鹿野町 般若	820-6	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
82	小鹿野町 般若	1192	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
5	小鹿野町 両神薄	1211	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
6	小鹿野町 両神薄	7231	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
14	小鹿野町 両神薄	756	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
15	小鹿野町 両神薄	2709	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
28	小鹿野町 両神薄	385-9	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
48	小鹿野町 両神薄	1033	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
56	小鹿野町 両神薄	2029	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
60	小鹿野町 両神薄	962	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
64	小鹿野町 両神薄	3381	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
67	小鹿野町 両神薄	463-6	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
73	小鹿野町 両神薄	4854	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
80	小鹿野町 両神薄	1770-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
	47	小鹿野町	両神小森	172	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
10	10	小鹿野町	下小鹿野	2481-10	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	23	小鹿野町	下小鹿野	232-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	40	小鹿野町	下小鹿野	1663-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	85	小鹿野町	下小鹿野	2043-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	21	小鹿野町	小鹿野	254	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	27	小鹿野町	小鹿野	2563-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	29	小鹿野町	小鹿野	371-7	キリン	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	52	小鹿野町	小鹿野	404-11	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	59	小鹿野町	小鹿野	281-7	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	62	小鹿野町	河原沢	157	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	76	小鹿野町	長留	2039	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	51	小鹿野町	両神薄	2740-6	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	63	小鹿野町	両神薄	34-4	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	16	65	小鹿野町	小鹿野	2063-1	キリン	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高			
30	49	小鹿野町	両神薄	122	キリン	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	75	小鹿野町	両神小森	2703	キリン	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計87基

撤去は道路拡張によるもの

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成16年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
16年	5	30		4	26		30	1	設置後30年
	7	56		10	46		56	4	
	10	18		2	16		18		
	14	2			2		2	1	
	18	1			1		1		
	21						0		
	35	2			2		2		
	40	1			1		1		
	45						0		
	50	1			1		1	1	
	111		0	16	95	0	111	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成16年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	16	小鹿野町 下小鹿野	2575	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	21	小鹿野町 下小鹿野	1082-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	31	小鹿野町 下小鹿野	1438	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	63	小鹿野町 下小鹿野	674-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	82	小鹿野町 下小鹿野	2463-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	33	小鹿野町 小鹿野	371-5	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	34	小鹿野町 小鹿野	2367	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	42	小鹿野町 小鹿野	461	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	78	小鹿野町 小鹿野	221-11	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	119	小鹿野町 小鹿野	2542	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	139	小鹿野町 小鹿野	2374-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	110	小鹿野町 飯田	829-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	36	小鹿野町 三山	2319	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	111	小鹿野町 三山	2462	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	49	小鹿野町 河原沢	1136	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	46	小鹿野町 藤倉	4965	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	9	小鹿野町 長留	2685-6	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	97	小鹿野町 長留	2013-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	126	小鹿野町 長留	1015	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	38	小鹿野町 般若	1470-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	18	小鹿野町 両神薄	9294	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	28	小鹿野町 両神薄	7526	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	29	小鹿野町 両神薄	213-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	45	小鹿野町 両神薄	3136	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	51	小鹿野町 両神薄	8458	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	77	小鹿野町 両神薄	1034-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	105	小鹿野町 両神薄	3279-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	138	小鹿野町 両神薄	2708	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	13	小鹿野町 両神小森	601	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	17	小鹿野町 両神小森	1610	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	12	小鹿野町 下小鹿野	2499-2	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	26	小鹿野町 下小鹿野	2455-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	44	小鹿野町 下小鹿野	1450-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	50	小鹿野町 下小鹿野	1122-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	53	小鹿野町 下小鹿野	394-4	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	59	小鹿野町 下小鹿野	865	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	62	小鹿野町 下小鹿野	2498-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	74	小鹿野町 下小鹿野	3332-12	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	75	小鹿野町 下小鹿野	1531-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	76	小鹿野町 下小鹿野	2038-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	80	小鹿野町 下小鹿野	3379	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	84	小鹿野町 下小鹿野	2473-5	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	89	小鹿野町 下小鹿野	1390-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	91	小鹿野町 下小鹿野	2490-7	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	114	小鹿野町 下小鹿野	2134-9	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	116	小鹿野町 下小鹿野	1791-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	124	小鹿野町 下小鹿野	3422	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	135	小鹿野町 下小鹿野	3597-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	137	小鹿野町 下小鹿野	1083-8	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	140	小鹿野町 下小鹿野	1619-4	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
1	小鹿野町 小鹿野	2712	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
5	小鹿野町 小鹿野	1024	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
7	小鹿野町 小鹿野	50-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
11	小鹿野町 小鹿野	1989-13	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
19	小鹿野町 小鹿野	2761-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
24	小鹿野町 小鹿野	2803	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
41	小鹿野町 小鹿野	1788-3	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
95	小鹿野町 小鹿野	2644	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
100	小鹿野町 小鹿野	2609-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
125	小鹿野町 小鹿野	221-18	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
128	小鹿野町 小鹿野	901-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
141	小鹿野町 小鹿野	692	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
143	小鹿野町 小鹿野	474	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
35	小鹿野町 飯田	459-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
57	小鹿野町 飯田	393	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
60	小鹿野町 飯田	723	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
103	小鹿野町 飯田	31-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
121	小鹿野町 飯田	1312	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
142	小鹿野町 飯田	1806-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
23	小鹿野町 三山	2446	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所		メーカー	プロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考	
							点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
	107	小鹿野町	三山	2459	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	120	小鹿野町	三山	1432	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	123	小鹿野町	河原沢	1366	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	65	小鹿野町	長留	2296-4	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	113	小鹿野町	長留	417	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	130	小鹿野町	般若	843-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	3	小鹿野町	両神薄	2911	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	6	小鹿野町	両神薄	1880-4	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	27	小鹿野町	両神薄	889	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	67	小鹿野町	両神薄	1206	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	70	小鹿野町	両神薄	34-4	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	14	小鹿野町	両神小森	1270	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	37	小鹿野町	両神小森	146-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	56	小鹿野町	両神小森	506	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	69	小鹿野町	両神小森	519-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	106	小鹿野町	両神小森	2336	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	72	小鹿野町	下小鹿野	214	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	10	小鹿野町	小鹿野	198-15	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	20	小鹿野町	小鹿野	2596-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	39	小鹿野町	小鹿野	338	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	85	小鹿野町	小鹿野	1739	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	92	小鹿野町	小鹿野	2221	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	109	小鹿野町	小鹿野	1989-17	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	131	小鹿野町	小鹿野	2383-7	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	133	小鹿野町	小鹿野	930-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	32	小鹿野町	飯田	2831-1	キリン	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	99	小鹿野町	飯田	2872-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	2	小鹿野町	日尾	1446	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	22	小鹿野町	長留	229-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	94	小鹿野町	長留	1657	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	96	小鹿野町	般若	656-8	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	83	小鹿野町	両神薄	1034-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	88	小鹿野町	両神薄	2015	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	93	小鹿野町	両神薄	7310	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	68	小鹿野町	下小鹿野	641	ニッコー	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	73	小鹿野町	長留	3073	ニッコー	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	18	小鹿野町	下小鹿野	2208-1	ニッコー	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	35	小鹿野町	下小鹿野	921-1	ニッコー	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	4	小鹿野町	般若	861-1	ニッコー	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	130	高	平成30年3月29日	浄化槽鉄蓋改修工事	702,000円	
	40	小鹿野町	両神薄	227-1	ニッコー	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	50	小鹿野町	下小鹿野	378-3	ニッコー	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計111基

撤去は道路拡張によるもの

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成17年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
17年	5	17			17		3	設置後30年	
	7	49			49		7		
	10	14			14		1		
	16						0		
	21						0		
	35	1	1			1	1		
	40					0			
	45					0			
	50	1	1			1	1		
		82	2	0	80	0	82	13	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成17年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	プロフ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	30	小鹿野町 下小鹿野	2498-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	15	小鹿野町 小鹿野	2381-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	16	小鹿野町 小鹿野	221-20	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	40	小鹿野町 小鹿野	602	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	43	小鹿野町 小鹿野	1877-1	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	46	小鹿野町 小鹿野	3562	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	49	小鹿野町 小鹿野	2807	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	61	小鹿野町 小鹿野	463	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	3	小鹿野町 飯田	1617-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	24	小鹿野町 飯田	164	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	54	小鹿野町 飯田	13	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	67	小鹿野町 飯田	13	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	79	小鹿野町 飯田	15-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	50	小鹿野町 両神薄	385-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	5	小鹿野町 両神小森	3844	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	25	小鹿野町 両神小森	546	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	77	小鹿野町 両神小森	1696	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	6	小鹿野町 下小鹿野	1546-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	12	小鹿野町 下小鹿野	1364-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	18	小鹿野町 下小鹿野	215-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	51	小鹿野町 下小鹿野	1362-4	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	74	小鹿野町 下小鹿野	1867	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	81	小鹿野町 下小鹿野	221-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	2	小鹿野町 小鹿野	1018-4	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	13	小鹿野町 小鹿野	221-12	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	14	小鹿野町 小鹿野	221-15	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	19	小鹿野町 小鹿野	691-4	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	32	小鹿野町 小鹿野	1017-17	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	41	小鹿野町 小鹿野	2235-8	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	42	小鹿野町 小鹿野	1360-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
53	小鹿野町 小鹿野	1208	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
57	小鹿野町 小鹿野	221-21	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
58	小鹿野町 小鹿野	1317-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
64	小鹿野町 小鹿野	1338	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
69	小鹿野町 小鹿野	2562-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
70	小鹿野町 小鹿野	1722-7	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
71	小鹿野町 小鹿野	1575-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
72	小鹿野町 小鹿野	1852-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
75	小鹿野町 小鹿野	221-22	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
47	小鹿野町 伊豆沢	538	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
7	1	小鹿野町 飯田	1490	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	17	小鹿野町 飯田	1542	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	22	小鹿野町 飯田	402-7	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	33	小鹿野町 飯田	510-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	48	小鹿野町 飯田	732-9	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	68	小鹿野町 河原沢	767	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	20	小鹿野町 藤倉	3992	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	10	小鹿野町 長留	550-1	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	21	小鹿野町 長留	3138	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	56	小鹿野町 長留	1237-6	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	60	小鹿野町 長留	2666-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	66	小鹿野町 長留	202-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	73	小鹿野町 般若	852-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	82	小鹿野町 般若	1734-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	8	小鹿野町 両神薄	360	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	9	小鹿野町 両神薄	2699	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	37	小鹿野町 両神薄	8495	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	45	小鹿野町 両神薄	496	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	52	小鹿野町 両神薄	320-6	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	80	小鹿野町 両神薄	41	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	35	小鹿野町 両神小森	354	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	36	小鹿野町 両神小森	2127	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	38	小鹿野町 両神小森	144	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	39	小鹿野町 両神小森	2872	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	44	小鹿野町 両神小森	189-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	63	小鹿野町 両神小森	2440-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	7	小鹿野町 下小鹿野	2464-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	31	小鹿野町 下小鹿野	1158	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	28	小鹿野町 小鹿野	925-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	55	小鹿野町 小鹿野	2560-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
34	小鹿野町 伊豆沢	516-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
10	4	小鹿野町	飯田	819-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	59	小鹿野町	三山	1047	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	78	小鹿野町	三山	2056	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	11	小鹿野町	長留	221	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	23	小鹿野町	般若	1248	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	27	小鹿野町	般若	1318	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	26	小鹿野町	両神薄	3878-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	62	小鹿野町	両神小森	401-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	76	小鹿野町	両神小森	580	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
35	29	小鹿野町	下小鹿野	948-3	ネオ	4	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
50	65	小鹿野町	下小鹿野	1389-3	ネオ	4	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計82基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成18年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ	キリン	ニッコー	フジクリーン			
			MCB	KMA	NX	CEN			
18年	5	17	11		6		17	2	設置後30年
	7	41	31		10		41	2	
	10	15	9		6		15	2	
	12						0		
	16	1	1				1	1	
	21						0		
	23						0		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		74	52	0	22	0	74	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成18年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		対策費用(万円)	備考	
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用(概算:万円)		実施年月日	概要			
																		記録
5	26	小鹿野町 下小鹿野	18	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	37	小鹿野町 下小鹿野	1518-2	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	50	小鹿野町 下小鹿野	1990-6	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	73	小鹿野町 下小鹿野	2134-8	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	3	小鹿野町 小鹿野	1033-6	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	17	小鹿野町 小鹿野	221-8	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	18	小鹿野町 小鹿野	1033-5	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町 小鹿野	881-3	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町 小鹿野	1017-16	ニッコー	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町 小鹿野	1757	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	45	小鹿野町 小鹿野	221-10	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	57	小鹿野町 小鹿野	1732-2	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	62	小鹿野町 小鹿野	1898	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	27	小鹿野町 般若	61-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	7	小鹿野町 両神薄	2709	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	32	小鹿野町 両神薄	5268	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	56	小鹿野町 両神薄	9302	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	11	小鹿野町 下小鹿野	576-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	24	小鹿野町 下小鹿野	473-3	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町 下小鹿野	2358-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	48	小鹿野町 下小鹿野	749-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	53	小鹿野町 下小鹿野	2040-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	74	小鹿野町 下小鹿野	422-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	25	小鹿野町 小鹿野	2761-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 小鹿野	221-24	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 小鹿野	1729-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	44	小鹿野町 小鹿野	221-9	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	51	小鹿野町 小鹿野	1828-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	52	小鹿野町 小鹿野	268-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	61	小鹿野町 小鹿野	1727-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	63	小鹿野町 小鹿野	647	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	69	小鹿野町 小鹿野	653-5	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	70	小鹿野町 小鹿野	221-23	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	72	小鹿野町 小鹿野	108	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 飯田	381	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
41	小鹿野町 飯田	732-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
55	小鹿野町 飯田	1905	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
58	小鹿野町 三山	1917-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
46	小鹿野町 河原沢	1369	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
5	小鹿野町 長留	1585-7	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
12	小鹿野町 長留	3577-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
9	小鹿野町 般若	1054-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
10	小鹿野町 般若	783-6	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
30	小鹿野町 般若	1250	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
60	小鹿野町 般若	1582-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
2	小鹿野町 両神薄	2042	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
14	小鹿野町 両神薄	7290	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
15	小鹿野町 両神薄	2112	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
22	小鹿野町 両神薄	2334-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
23	小鹿野町 両神薄	1181-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
39	小鹿野町 両神薄	1200-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
43	小鹿野町 両神薄	2142-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
49	小鹿野町 両神薄	6228	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
59	小鹿野町 両神薄	2050-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
67	小鹿野町 両神薄	2310	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
68	小鹿野町 両神薄	702-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
16	小鹿野町 両神小森	59-2	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
47	小鹿野町 両神小森	1411-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
34	小鹿野町 下小鹿野	1809-1	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
1	小鹿野町 飯田	1633-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
8	小鹿野町 飯田	3024	ニッコー	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
13	小鹿野町 飯田	725	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
33	小鹿野町 飯田	2833-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
40	小鹿野町 飯田	822	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
54	小鹿野町 飯田	2828-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
6	小鹿野町 三山	256-1	ニッコー	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
28	小鹿野町 三山	1832-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20	小鹿野町 長留	499-5	ニッコー	3		4箇月に1回	4											

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	プロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
	64	小鹿野町	両神薄	1198-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	66	小鹿野町	両神薄	717-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
	71	小鹿野町	両神薄	4005-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				
16	65	小鹿野町	小鹿野	393-1	ネオ	3	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計74基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成19年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
19年	5	18	18				18	1	設置後30年
	7	40	40				40	4	
	10	13	13				13	2	
	12						0		
	16						0		
	21						0		
	30						0		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		71	71	0	0	0	71	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成19年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	9	小鹿野町 下小鹿野	1613-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	70	小鹿野町 下小鹿野	1132-5	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 小鹿野	243-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	33	小鹿野町 小鹿野	1915-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	45	小鹿野町 小鹿野	465	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	48	小鹿野町 小鹿野	600-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	49	小鹿野町 小鹿野	289-12	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	54	小鹿野町 小鹿野	3594-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	10	小鹿野町 飯田	1-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 河原沢	141	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	47	小鹿野町 河原沢	1273	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	62	小鹿野町 河原沢	1124	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	13	小鹿野町 藤倉	3492	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	38	小鹿野町 両神薄	6738	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	60	小鹿野町 両神薄	3736-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	6	小鹿野町 両神小森	4517	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	19	小鹿野町 両神小森	3804	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	51	小鹿野町 両神小森	3816	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 下小鹿野	2445-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	5	小鹿野町 下小鹿野	1910	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	12	小鹿野町 下小鹿野	286	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町 下小鹿野	653	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	44	小鹿野町 下小鹿野	2365-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	55	小鹿野町 下小鹿野	1569-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	63	小鹿野町 下小鹿野	1081-5	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	71	小鹿野町 下小鹿野	3553-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 小鹿野	2027-13	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	18	小鹿野町 小鹿野	243-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町 小鹿野	2270-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	22	小鹿野町 小鹿野	2761-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
34	小鹿野町 小鹿野	397-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
36	小鹿野町 小鹿野	2027-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
37	小鹿野町 小鹿野	136-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
39	小鹿野町 小鹿野	289-13	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
43	小鹿野町 小鹿野	544-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
46	小鹿野町 小鹿野	929-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
52	小鹿野町 小鹿野	976-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
53	小鹿野町 小鹿野	955	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
57	小鹿野町 小鹿野	909-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
61	小鹿野町 小鹿野	632-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
26	小鹿野町 飯田	2-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
28	小鹿野町 飯田	751-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
67	小鹿野町 飯田	675-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
11	小鹿野町 三山	2325	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
1	小鹿野町 藤倉	1298	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
7	小鹿野町 長留	867	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
17	小鹿野町 長留	975	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
24	小鹿野町 長留	2672-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
30	小鹿野町 長留	2685-10	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
58	小鹿野町 長留	3576-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
68	小鹿野町 長留	930	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
69	小鹿野町 長留	2574-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
32	小鹿野町 般若	762	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
3	小鹿野町 両神薄	1200-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
23	小鹿野町 両神薄	395	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
29	小鹿野町 両神薄	2333-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
14	小鹿野町 両神薄	31-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
65	小鹿野町 両神薄	1325-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
25	小鹿野町 下小鹿野	768	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
35	小鹿野町 下小鹿野	677	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
40	小鹿野町 下小鹿野	3590-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
59	小鹿野町 下小鹿野	1131-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
2	小鹿野町 小鹿野	3603	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
15	小鹿野町 小鹿野	1046-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
64	小鹿野町 小鹿野	2662-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
41	小鹿野町 伊豆沢	32-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20	小鹿野町 長留	456-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
27	小鹿野町 両神薄	4650	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
50	小鹿野町 両神薄	5843	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
56	小鹿野町 両神薄	850-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所			メーカー	プロワ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
								点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
	66	小鹿野町	両神薄	7699	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度～R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度～R7年度	30	高				

計71基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成20年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
20年	5	23	23				23	2	設置後30年
	7	35	35				35	5	
	10	8	8				8		
	12						0		
	16						0		
	21	1	1				1		
	23						0		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		67	67	0	0	0	67	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成20年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	4	小鹿野町 下小鹿野	1304-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	16	小鹿野町 下小鹿野	1128	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	40	小鹿野町 下小鹿野	226-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	42	小鹿野町 下小鹿野	1990-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	9	小鹿野町 小鹿野	1774-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	15	小鹿野町 小鹿野	569	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	25	小鹿野町 小鹿野	1916-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	46	小鹿野町 小鹿野	1827	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	52	小鹿野町 小鹿野	126-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	30	小鹿野町 三山	3481	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	55	小鹿野町 三山	1437-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	6	小鹿野町 河原沢	149	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	27	小鹿野町 河原沢	517	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	36	小鹿野町 長留	3285	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	54	小鹿野町 長留	915-9	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	57	小鹿野町 長留	3313	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	2	小鹿野町 両神薄	9212	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	14	小鹿野町 両神薄	4960	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	22	小鹿野町 両神薄	3621	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	47	小鹿野町 両神薄	1424-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	51	小鹿野町 両神薄	3684	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	60	小鹿野町 両神薄	9747	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	53	小鹿野町 両神小森	1061-1	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	5	小鹿野町 下小鹿野	3554	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	7	小鹿野町 下小鹿野	809	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	8	小鹿野町 下小鹿野	45-2	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	12	小鹿野町 下小鹿野	951	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	28	小鹿野町 下小鹿野	189-9	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	29	小鹿野町 下小鹿野	1864-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	37	小鹿野町 下小鹿野	441-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	45	小鹿野町 下小鹿野	1099-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	62	小鹿野町 下小鹿野	3534-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	67	小鹿野町 下小鹿野	1592-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
32	小鹿野町 小鹿野	901-16	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
33	小鹿野町 小鹿野	2026-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
35	小鹿野町 小鹿野	1342-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
59	小鹿野町 小鹿野	2789-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
64	小鹿野町 小鹿野	1912-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
66	小鹿野町 小鹿野	835-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
1	小鹿野町 飯田	732-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
11	小鹿野町 飯田	1717	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
24	小鹿野町 飯田	751-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
41	小鹿野町 飯田	829-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
43	小鹿野町 飯田	732-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
31	小鹿野町 三山	1181	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
44	小鹿野町 三山	40-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
18	小鹿野町 藤倉	3962	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
20	小鹿野町 般若	928-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
56	小鹿野町 般若	782	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
10	小鹿野町 両神薄	2738-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
13	小鹿野町 両神薄	2363-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
17	小鹿野町 両神薄	7505	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
19	小鹿野町 両神薄	3274-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
38	小鹿野町 両神薄	2217	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
50	小鹿野町 両神薄	3733	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
61	小鹿野町 両神薄	3777-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
63	小鹿野町 両神薄	1589	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
21	小鹿野町 両神小森	610-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
34	小鹿野町 小鹿野	549	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
58	小鹿野町 小鹿野	2028-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
65	小鹿野町 小鹿野	1925	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
49	小鹿野町 飯田	1478-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
48	小鹿野町 三山	2326	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
3	小鹿野町 般若	1041	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
39	小鹿野町 両神薄	6266	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
23	小鹿野町 両神小森	2994-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
21	小鹿野町 下小鹿野	1168-5	ネオ	3		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

計67機

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成21年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
21年	5	28	28				28	1	設置後30年
	7	71	71				71	3	
	10	21	21				21	2	
	16						0		
	18	1	1				1		
	25	1	1				1	1	
	40						0		
	45						0		
	50	1	1				1		
		123	123	0	0	0	123	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成21年度 合併処理浄化槽設置合計表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	プロフ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	3	小鹿野町 下小鹿野	221-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	52	小鹿野町 下小鹿野	821-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	59	小鹿野町 下小鹿野	3144	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	74	小鹿野町 下小鹿野	1860	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	8	小鹿野町 小鹿野	2216-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	18	小鹿野町 小鹿野	280-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	29	小鹿野町 小鹿野	1886-1	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	66	小鹿野町 小鹿野	183-4	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	112	小鹿野町 小鹿野	1729	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	24	小鹿野町 伊豆沢	399	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	39	小鹿野町 飯田	376	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	41	小鹿野町 三山	332	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	43	小鹿野町 河原沢	1131	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	32	小鹿野町 藤倉	3950	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	6	小鹿野町 般若	658	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	27	小鹿野町 般若	2731-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	12	小鹿野町 両神薄	2364	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	16	小鹿野町 両神薄	976	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	53	小鹿野町 両神薄	2871	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	67	小鹿野町 両神薄	929-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	70	小鹿野町 両神薄	4245	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	77	小鹿野町 両神薄	4239	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	95	小鹿野町 両神薄	3787	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	99	小鹿野町 両神薄	4154-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	106	小鹿野町 両神薄	4683	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	107	小鹿野町 両神薄	4156	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	113	小鹿野町 両神薄	4641	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	119	小鹿野町 両神薄	3883	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	7	小鹿野町 下小鹿野	221-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	13	小鹿野町 下小鹿野	1511	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	14	小鹿野町 下小鹿野	1647-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	23	小鹿野町 下小鹿野	3594-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	25	小鹿野町 下小鹿野	2210	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	28	小鹿野町 下小鹿野	2283	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	33	小鹿野町 下小鹿野	3954-10	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	35	小鹿野町 下小鹿野	675	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	45	小鹿野町 下小鹿野	1122-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	47	小鹿野町 下小鹿野	2580	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	57	小鹿野町 下小鹿野	2494-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	58	小鹿野町 下小鹿野	3594-12	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	62	小鹿野町 下小鹿野	576-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	64	小鹿野町 下小鹿野	2073-9	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	5	小鹿野町 小鹿野	1717-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	22	小鹿野町 小鹿野	1761-1	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	26	小鹿野町 小鹿野	1796-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	34	小鹿野町 小鹿野	2027-11	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	36	小鹿野町 小鹿野	2812	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	46	小鹿野町 小鹿野	901-15	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	49	小鹿野町 小鹿野	1917	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	51	小鹿野町 小鹿野	2760-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
56	小鹿野町 小鹿野	1359-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
68	小鹿野町 小鹿野	2377	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
80	小鹿野町 小鹿野	2368	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
97	小鹿野町 小鹿野	2235-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
102	小鹿野町 小鹿野	2393	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
103	小鹿野町 小鹿野	2252	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
109	小鹿野町 小鹿野	2395-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
110	小鹿野町 小鹿野	1756-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
116	小鹿野町 小鹿野	2262	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
117	小鹿野町 小鹿野	2017-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
121	小鹿野町 小鹿野	484-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
19	小鹿野町 飯田	712	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
30	小鹿野町 飯田	112-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
55	小鹿野町 飯田	1471	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
60	小鹿野町 飯田	721-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
84	小鹿野町 飯田	799-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
118	小鹿野町 三山	1147	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
120	小鹿野町 三山	1758	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
50	小鹿野町 長留	2849-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
9	小鹿野町 般若	379-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
10	小鹿野町 般若	2647	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所		メーカー	プロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
							点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
	20	小鹿野町	般若	1609	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	65	小鹿野町	般若	821-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	61	小鹿野町	両神薄	3858-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	63	小鹿野町	両神薄	3693-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	72	小鹿野町	両神薄	1799	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	73	小鹿野町	両神薄	3343-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	76	小鹿野町	両神薄	4147	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	78	小鹿野町	両神薄	4690	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	79	小鹿野町	両神薄	4251-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	83	小鹿野町	両神薄	3291	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	85	小鹿野町	両神薄	3545	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	86	小鹿野町	両神薄	3854	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	87	小鹿野町	両神薄	3785	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	88	小鹿野町	両神薄	4679	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	89	小鹿野町	両神薄	4172-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	91	小鹿野町	両神薄	4167	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	92	小鹿野町	両神薄	4176	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	93	小鹿野町	両神薄	3694-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	98	小鹿野町	両神薄	2852	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	100	小鹿野町	両神薄	4650	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	101	小鹿野町	両神薄	4182	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	104	小鹿野町	両神薄	4177-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	105	小鹿野町	両神薄	2824-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	111	小鹿野町	両神薄	3602	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	123	小鹿野町	両神薄	2851	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	17	小鹿野町	両神小森	420	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町	両神小森	2171	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	82	小鹿野町	両神小森	1773	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	38	小鹿野町	下小鹿野	1715-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	48	小鹿野町	下小鹿野	2459-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町	小鹿野	2662-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	15	小鹿野町	小鹿野	2710-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町	小鹿野	612-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	75	小鹿野町	小鹿野	2387	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	81	小鹿野町	小鹿野	556-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	90	小鹿野町	小鹿野	2243-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	122	小鹿野町	小鹿野	2644-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	1	小鹿野町	伊豆沢	945	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町	飯田	1815	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	2	小鹿野町	日尾	1147	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	54	小鹿野町	長留	1618	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	114	小鹿野町	般若	2863	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	44	小鹿野町	両神薄	3376	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	69	小鹿野町	両神薄	4681	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	71	小鹿野町	両神薄	4254	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	94	小鹿野町	両神薄	3895	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	96	小鹿野町	両神薄	3549-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	108	小鹿野町	両神薄	4697	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	115	小鹿野町	両神薄	3688	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	18	11	小鹿野町	三山	338	ネオ	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	25	37	小鹿野町	長留	508-1	ネオ	3	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	50	40	小鹿野町	飯田	1356-1	ネオ	4	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			

計123基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成22年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ	キリン	ニッコー	フジクリーン			
			MCB	KMA	NX	CEN			
22年	5	21	21				21	2	設置後30年
	7	36	36				36	3	
	10	10	10				10	1	
	12						0		
	16						0		
	21						0		
	23						0		
	40						0		
	45						0		
50						0			
		67	67	0	0	0	67	6	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成22年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		対策費用(万円)	備考	
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用(概算:万円)		実施年月日	概要			
																		健全度
5	4	小鹿野町 下小鹿野	1512-6	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	16	小鹿野町 下小鹿野	1881	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	21	小鹿野町 下小鹿野	868-8	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	66	小鹿野町 下小鹿野	1143-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	55	小鹿野町 小鹿野	1670	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	10	小鹿野町 伊豆沢	1738-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	24	小鹿野町 伊豆沢	950	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	64	小鹿野町 伊豆沢	1410	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	52	小鹿野町 飯田	3086	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	8	小鹿野町 三山	987	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	18	小鹿野町 三山	2451	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	59	小鹿野町 三山	1027-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	25	小鹿野町 河原沢	515	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	57	小鹿野町 藤倉	384	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町 長留	3085	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	22	小鹿野町 両神薄	2114	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	30	小鹿野町 両神薄	2058-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	35	小鹿野町 両神薄	4241	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町 両神薄	4790	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	50	小鹿野町 両神薄	8489	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	9	小鹿野町 両神小森	1553-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	7	15	小鹿野町 下小鹿野	2496	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		26	小鹿野町 下小鹿野	1972-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		33	小鹿野町 下小鹿野	2545	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		34	小鹿野町 下小鹿野	190	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		39	小鹿野町 下小鹿野	1093-5	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		42	小鹿野町 下小鹿野	2162-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		56	小鹿野町 下小鹿野	3551-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
		58	小鹿野町 下小鹿野	2362-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
67		小鹿野町 下小鹿野	571	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
11		小鹿野町 小鹿野	2070-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
12		小鹿野町 小鹿野	901-14	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
13		小鹿野町 小鹿野	3602-21	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
14		小鹿野町 小鹿野	870	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
28		小鹿野町 小鹿野	383	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
31		小鹿野町 小鹿野	307	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
32		小鹿野町 小鹿野	386	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
37		小鹿野町 小鹿野	2806-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
43		小鹿野町 小鹿野	2027-8	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
61		小鹿野町 小鹿野	344-5	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
65		小鹿野町 小鹿野	610-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
17		小鹿野町 飯田	693-7	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20		小鹿野町 飯田	683-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
45		小鹿野町 飯田	614-10	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
53		小鹿野町 飯田	356-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
54		小鹿野町 飯田	356-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
63		小鹿野町 日尾	1676	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
47		小鹿野町 長留	3749	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
1		小鹿野町 般若	1220	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
5		小鹿野町 般若	2709-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
36	小鹿野町 両神薄	4837	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
6	小鹿野町 両神小森	521-3	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
7	小鹿野町 両神小森	163-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
40	小鹿野町 両神小森	3494	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
41	小鹿野町 両神小森	413-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
44	小鹿野町 両神小森	3567	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
51	小鹿野町 両神小森	682	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
10	2	小鹿野町 下小鹿野	1870-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	48	小鹿野町 下小鹿野	1387	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	60	小鹿野町 下小鹿野	216-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町 小鹿野	936-7	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	49	小鹿野町 小鹿野	1806-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	3	小鹿野町 飯田	2591-2	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	46	小鹿野町 飯田	2854-4	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
23	小鹿野町 般若	2735	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
62	小鹿野町 般若	1321	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
27	小鹿野町 両神薄	292-1	ネオ	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						

計67基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成23年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
23年	5	18	18				18	1	設置後30年
	7	39	39				39	8	
	10	8	8				8	2	
	12						0		
	16						0		
	21						0		
	30						0		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		65	65	0	0	0	65	11	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成23年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	1	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	33	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	35	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	64	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	63	小鹿野町 小島野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	10	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	7	小鹿野町 三山	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	41	小鹿野町 三山	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	44	小鹿野町 河原沢	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町 般若	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	14	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	15	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	25	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	28	小鹿野町 両神薄	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	43	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	17	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	52	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	5	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	9	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	12	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	20	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	22	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	23	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	24	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
27	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
42	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
48	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
50	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
51	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
4	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
13	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
26	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
31	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
34	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
46	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
47	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
49	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
53	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
55	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
60	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
62	小鹿野町 小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
3	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
18	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
57	小鹿野町 日尾	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
21	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
36	小鹿野町 長留	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
40	小鹿野町 長留	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
11	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
37	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
54	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
58	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
8	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
30	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
32	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
56	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
59	小鹿野町 両神小森	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
2	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
39	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
29	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
45	小鹿野町 下小鹿野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
61	小鹿野町 小島野	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
65	小鹿野町 飯田	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
6	小鹿野町 般若	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
16	小鹿野町 両神薄	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						

計65基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成24年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
24年	5	18	18				18	4	設置後30年
	7	43	43				43	5	
	10	8	8				8	1	
	12						0		
	16						0		
	21						0		
	23						0		
	40						0		
	45						0		
	50						0		
		69	69	0	0	0	69	10	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成24年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	6	小鹿野町 下小鹿野	698-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	14	小鹿野町 下小鹿野	894-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	40	小鹿野町 下小鹿野	465-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	46	小鹿野町 下小鹿野	908-18	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	63	小鹿野町 下小鹿野	215-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	64	小鹿野町 下小鹿野	1600	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	3	小鹿野町 小鹿野	487	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	5	小鹿野町 小鹿野	137	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	18	小鹿野町 小鹿野	1587-1	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	38	小鹿野町 小鹿野	1819	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町 小鹿野	545-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 河原沢	68	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	50	小鹿野町 河原沢	465-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 長留	2583-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	55	小鹿野町 長留	615	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	47	小鹿野町 岡神薄	9299	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	35	小鹿野町 岡神小森	3813	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	48	小鹿野町 岡神小森	4763	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 下小鹿野	1094-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町 下小鹿野	1130-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
25	小鹿野町 下小鹿野	384-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
26	小鹿野町 下小鹿野	19	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
32	小鹿野町 下小鹿野	2356-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
37	小鹿野町 下小鹿野	1461-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
49	小鹿野町 下小鹿野	409-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
52	小鹿野町 下小鹿野	2076-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
54	小鹿野町 下小鹿野	2358-5	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
57	小鹿野町 下小鹿野	1524-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
58	小鹿野町 下小鹿野	2361-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
61	小鹿野町 下小鹿野	2135	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
7	小鹿野町 小鹿野	1837-6	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
9	小鹿野町 小鹿野	2117-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
12	小鹿野町 小鹿野	2761-8	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
13	小鹿野町 小鹿野	1726-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
17	小鹿野町 小鹿野	482	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
20	小鹿野町 小鹿野	363-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
28	小鹿野町 小鹿野	472	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
31	小鹿野町 小鹿野	359	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
59	小鹿野町 小鹿野	2602-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
60	小鹿野町 小鹿野	1971-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
65	小鹿野町 小鹿野	1919-3	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
67	小鹿野町 小鹿野	791-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
39	小鹿野町 伊豆沢	606	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
69	小鹿野町 伊豆沢	944-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
45	小鹿野町 飯田	1455	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
2	小鹿野町 三山	3239-15	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
22	小鹿野町 長留	217-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
41	小鹿野町 長留	480-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
44	小鹿野町 長留	2654	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
68	小鹿野町 長留	1541-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
11	小鹿野町 般若	805	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
1	小鹿野町 岡神薄	4768	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
4	小鹿野町 岡神薄	2328	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
15	小鹿野町 岡神薄	2325-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
23	小鹿野町 岡神薄	472	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
56	小鹿野町 岡神薄	187	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
10	小鹿野町 岡神小森	414-11	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
24	小鹿野町 岡神小森	1186	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
29	小鹿野町 岡神小森	594-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
33	小鹿野町 岡神小森	439-14	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
34	小鹿野町 岡神小森	524-3	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
27	小鹿野町 下小鹿野	2040-7	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
19	小鹿野町 小鹿野	252	ネオ	2	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
30	小鹿野町 小鹿野	640	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
43	小鹿野町 小鹿野	1510-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
51	小鹿野町 小鹿野	2806-2	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
53	小鹿野町 小鹿野	1122-1	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
62	小鹿野町 小鹿野	300	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
66	小鹿野町 小鹿野	254-22	ネオ	2		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	プロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		

計69基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	プロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		

計71基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成26年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
26年	5	11				11	11	設置後30年	
	7	29				29	29		
	10	5				5	5		
	12					0	0		
	16					0	0		
	21					0	0		
	35	1				1	1		
	40					0	0		
	45					0	0		
	50					0	0		
		46	0	0	0	46	46		

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成26年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	37	小鹿野町 三山	1767	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	40	小鹿野町 三山	1193	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	13	小鹿野町 小鹿野	2562-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町 小鹿野	2436	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	46	小鹿野町 小鹿野	938	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	21	小鹿野町 長留	384	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	7	小鹿野町 般若	1277	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	16	小鹿野町 両神小森	338	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	22	小鹿野町 両神小森	3186	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	9	小鹿野町 両神薄	1201-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
7	41	小鹿野町 両神薄	2827-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	5	小鹿野町 下小鹿野	410-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	6	小鹿野町 下小鹿野	2359-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	17	小鹿野町 下小鹿野	787-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	27	小鹿野町 下小鹿野	1450-8	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町 下小鹿野	1575-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	33	小鹿野町 下小鹿野	1512	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	34	小鹿野町 下小鹿野	298-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	45	小鹿野町 下小鹿野	908-20	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	43	小鹿野町 三山	510	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	2	小鹿野町 小鹿野	2813-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	3	小鹿野町 小鹿野	460-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	11	小鹿野町 小鹿野	2617-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	12	小鹿野町 小鹿野	527-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町 小鹿野	2712-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	25	小鹿野町 小鹿野	318-12	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	28	小鹿野町 小鹿野	2396-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	30	小鹿野町 小鹿野	2501	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	35	小鹿野町 小鹿野	1704-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	44	小鹿野町 長留	567	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
31	小鹿野町 般若	1112	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
42	小鹿野町 般若	1491	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
4	小鹿野町 飯田	227-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
32	小鹿野町 飯田	413-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
36	小鹿野町 飯田	223-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
8	小鹿野町 両神小森	163-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
1	小鹿野町 両神薄	2814	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
10	小鹿野町 両神薄	2371	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
24	小鹿野町 両神薄	2077-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
39	小鹿野町 両神薄	1004-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
23	小鹿野町 河原沢	1363	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
15	小鹿野町 小鹿野	2186-11	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
18	小鹿野町 小鹿野	1796-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
26	小鹿野町 小鹿野	1050-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
20	小鹿野町 長留	233-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
35	14	小鹿野町 飯田	574	フジクリーン	2	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

計46基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成27年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐応年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
27年	5	25				25	25	1	設置後30年
	7	29				29	29	4	
	10	6				6	6	1	
	12					0	0		
	16					0	0		
	21					0	0		
	30					0	0		
	40					0	0		
	45					0	0		
	50					0	0		
	60	0	0	0	60	60	6		

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成27年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	6	小鹿野町 下小鹿野	217-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	10	小鹿野町 下小鹿野	168-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	32	小鹿野町 下小鹿野	1701-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	47	小鹿野町 下小鹿野	1581-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	55	小鹿野町 下小鹿野	1953-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	4	小鹿野町 河原沢	244	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町 河原沢	1344	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	1	小鹿野町 小鹿野	241-7	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	27	小鹿野町 小鹿野	568-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	31	小鹿野町 小鹿野	260	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	57	小鹿野町 小鹿野	1284	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	8	小鹿野町 長留	1610	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	13	小鹿野町 長留	1511-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	42	小鹿野町 長留	2217	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	45	小鹿野町 長留	1482-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	16	小鹿野町 飯田	653	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	33	小鹿野町 飯田	222-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	40	小鹿野町 飯田	223-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	59	小鹿野町 飯田	2713	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	3	小鹿野町 両神薄	2739	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	11	小鹿野町 両神薄	3777-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	21	小鹿野町 両神薄	3169-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	23	小鹿野町 両神薄	5276-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	52	小鹿野町 両神薄	2331	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	56	小鹿野町 両神薄	218	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	60	小鹿野町 伊豆沢	794	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	14	小鹿野町 下小鹿野	2358-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	22	小鹿野町 下小鹿野	1159	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	30	小鹿野町 下小鹿野	161-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	34	小鹿野町 下小鹿野	1081-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
38	小鹿野町 下小鹿野	1045-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
43	小鹿野町 下小鹿野	3254-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
46	小鹿野町 下小鹿野	1613-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
50	小鹿野町 下小鹿野	2579-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
54	小鹿野町 下小鹿野	1151-7	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
7	小鹿野町 三山	1257-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
28	小鹿野町 三山	1802-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
12	小鹿野町 小鹿野	902-8	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
17	小鹿野町 小鹿野	1044-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
24	小鹿野町 小鹿野	466	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
26	小鹿野町 小鹿野	549-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
36	小鹿野町 小鹿野	2581-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
49	小鹿野町 小鹿野	363-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
35	小鹿野町 長留	1655-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
39	小鹿野町 長留	2035-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
5	小鹿野町 般若	85	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
9	小鹿野町 般若	888-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
20	小鹿野町 般若	2131-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
44	小鹿野町 飯田	3117-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
53	小鹿野町 飯田	385-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
37	小鹿野町 両神小森	170-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
2	小鹿野町 両神薄	280	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
19	小鹿野町 両神薄	7312-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
41	小鹿野町 両神薄	200-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
48	小鹿野町 河原沢	3515	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
51	小鹿野町 小鹿野	42-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
58	小鹿野町 小鹿野	181	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
25	小鹿野町 飯田	369-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
15	小鹿野町 両神小森	75	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						
18	小鹿野町 両神小森	290-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高						

計60基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成28年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
28年	5	21				21	21	4	設置後30年
	7	21				21	21		
	10	6				6	6	1	
	12					0	0		
	14	1				1	1	1	
	21					0	0		
	30	2				2	2	1	
	40					0	0		
	45					0	0		
50					0	0			
		51	0	0	0	51	51	7	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成28年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	4	小鹿野町 下小鹿野	1962	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	9	小鹿野町 下小鹿野	1890-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	12	小鹿野町 下小鹿野	1870-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	28	小鹿野町 下小鹿野	2002-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	50	小鹿野町 下小鹿野	1135	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	6	小鹿野町 小鹿野	1729-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	13	小鹿野町 小鹿野	626-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	15	小鹿野町 小鹿野	1806-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	33	小鹿野町 小鹿野	1781	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	47	小鹿野町 小鹿野	1781	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	51	小鹿野町 飯田	192-2,192-3,1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	16	小鹿野町 三山	1066	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	11	小鹿野町 河原沢	232-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	14	小鹿野町 長留	476	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	34	小鹿野町 長留	4202-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	37	小鹿野町 般若	1581-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	41	小鹿野町 般若	2801	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	21	小鹿野町 両神薄	1034-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	18	小鹿野町 両神小森	152-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	20	小鹿野町 両神小森	1808	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	44	小鹿野町 両神小森	51	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
7	22	小鹿野町 伊豆沢	1505-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	5	小鹿野町 下小鹿野	1492-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	8	小鹿野町 下小鹿野	1204-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	10	小鹿野町 下小鹿野	1646-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	32	小鹿野町 下小鹿野	998-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	38	小鹿野町 下小鹿野	2362-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	43	小鹿野町 下小鹿野	1953-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	19	小鹿野町 小鹿野	286-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	27	小鹿野町 小鹿野	2026-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	35	小鹿野町 小鹿野	2644-7	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	36	小鹿野町 小鹿野	990	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	42	小鹿野町 小鹿野	2395-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	7	小鹿野町 長留	935-10	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	17	小鹿野町 長留	933-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	23	小鹿野町 長留	3749	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	29	小鹿野町 長留	3532-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	46	小鹿野町 般若	727	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	26	小鹿野町 両神薄	3869-3, 3871	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	30	小鹿野町 両神薄	4830, 4831	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	40	小鹿野町 両神薄	331-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	45	小鹿野町 両神薄	2769-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
10	25	小鹿野町 下小鹿野	445-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	49	小鹿野町 下小鹿野	449-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	48	小鹿野町 下小鹿野	449-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	24	小鹿野町 飯田	446-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	31	小鹿野町 飯田	2958	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	39	小鹿野町 両神薄	1036-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
14	2	小鹿野町 小鹿野	1907	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	1	小鹿野町 飯田	335	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
	3	小鹿野町 小鹿野	2697-9	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

計51基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成29年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
29年	5	16				16	16	設置後30年	
	7	17				17	17		
	10	4				4	4		
	12					0	0		
	14					0	0		
	21					0	0		
	30					0	0		
	40					0	0		
	45					0	0		
	50					0	0		
	37	0	0	0	37	37	1		

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成29年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	34	小鹿野町 下小鹿野	1223	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	3	小鹿野町 小鹿野	1471 1516	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	9	小鹿野町 小鹿野	37	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	14	小鹿野町 小鹿野	973-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	26	小鹿野町 小鹿野	2687-6	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	28	小鹿野町 飯田	2842-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 三山	2473-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	19	小鹿野町 三山	1801	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	20	小鹿野町 三山	1812	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	23	小鹿野町 三山	1065	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	25	小鹿野町 河原沢	775	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 長留	549-10	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	15	小鹿野町 長留	947-3	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 長留	947-2 -12	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町 長留	549-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	30	小鹿野町 両神小森	2347	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	27	小鹿野町 下小鹿野	2363-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 下小鹿野	1390-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	32	小鹿野町 下小鹿野	3404-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	33	小鹿野町 下小鹿野	1818-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
7	6	小鹿野町 小鹿野	2687-7	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	10	小鹿野町 小鹿野	988-4	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	11	小鹿野町 小鹿野	482-5	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	17	小鹿野町 小鹿野	671-2	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	29	小鹿野町 伊豆沢	538-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	35	小鹿野町 三山	174	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	24	小鹿野町 日尾	2139	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	7	小鹿野町 長留	609-1 609-9	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	18	小鹿野町 般若	418-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 般若	1415	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
10	1	小鹿野町 両神薄	10139	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	2	小鹿野町 両神小森	1792	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	5	小鹿野町 両神小森	1243-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	22	小鹿野町 小鹿野	439-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	37	小鹿野町 小鹿野	901-9	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	13	小鹿野町 飯田	759-1	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	12	小鹿野町 両神薄	日陰地内	フジクリーン	1	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				

計37基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

平成30年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
30年	5	23				23	23	3	設置後30年
	7	27				27	27	2	
	10	2				2	2		
	12					0	0		
	14					0	0		
	21					0	0		
	30					0	0		
	40					0	0		
	45					0	0		
	50					0	0		
		52	0	0	0	52	52	5	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

平成30年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置記録		対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要		
5	5	小鹿野町 下小鹿野	2362-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	7	小鹿野町 下小鹿野	346	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	11	小鹿野町 下小鹿野	850-3	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	18	小鹿野町 下小鹿野	2490-6	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	23	小鹿野町 下小鹿野	1330	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	28	小鹿野町 下小鹿野	213	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	44	小鹿野町 下小鹿野	642-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	45	小鹿野町 下小鹿野	1062-8	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	6	小鹿野町 小鹿野	835-1 835-4	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	21	小鹿野町 小鹿野	625-4	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	35	小鹿野町 小鹿野	43-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	38	小鹿野町 小鹿野	810-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	52	小鹿野町 小鹿野	1832-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	12	小鹿野町 飯田	11-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	15	小鹿野町 飯田	1354	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	36	小鹿野町 飯田	682	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	48	小鹿野町 飯田	190-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	22	小鹿野町 三山	1811	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	31	小鹿野町 三山	1267	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	40	小鹿野町 三山	383	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	29	小鹿野町 両神薄	758-1	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
37	小鹿野町 両神薄	4676-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
41	小鹿野町 両神薄	2651-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
7	1	小鹿野町 下小鹿野	525-6	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	10	小鹿野町 下小鹿野	1062-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	20	小鹿野町 下小鹿野	612	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	26	小鹿野町 下小鹿野	1440-5	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	27	小鹿野町 下小鹿野	1163-3	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	30	小鹿野町 下小鹿野	3415	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	47	小鹿野町 下小鹿野	3406	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	2	小鹿野町 小鹿野	2181-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	8	小鹿野町 小鹿野	2027-12	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	19	小鹿野町 小鹿野	1897-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	24	小鹿野町 小鹿野	1207-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	32	小鹿野町 小鹿野	122-3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	39	小鹿野町 小鹿野	389	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	43	小鹿野町 小鹿野	2594-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	50	小鹿野町 伊豆沢	256-16	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	13	小鹿野町 飯田	1556-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	3	小鹿野町 三山	1072	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	14	小鹿野町 三山	345	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	17	小鹿野町 長留	396-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	49	小鹿野町 般若	96	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	33	小鹿野町 両神薄	506	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
42	小鹿野町 両神薄	2900	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
51	小鹿野町 両神薄	2122-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
4	小鹿野町 両神小森	414-14	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
16	小鹿野町 両神小森	267	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
25	小鹿野町 両神小森	670-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
34	小鹿野町 両神小森	162-3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
10	9	小鹿野町 両神薄	2261-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			
	46	小鹿野町 両神薄	2975-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高			

計52基

小鹿野町衛生センター長寿命化計画(個別施設計画 3)

令和元年度 合併処理浄化槽設置合計表

年度	人槽	設置基数	メーカー別内訳				計	ポンプ設置	耐用年数
			ネオ MCB	キリン KMA	ニッコー NX	フジクリーン CEN			
令和元年	5	22				22	22	2	設置後30年
	7	21				21	21	1	
	10					0	0		
	12					0	0		
	14					0	0		
	21					0	0		
	30					0	0		
	40					0	0		
	45					0	0		
	50					0	0		
	43		0	0	0	43	43	3	

凡例(健全度1~4)

健全度の判断基準		
健全度	状態	措置
4	支障なし。	対処不要
3	軽微な劣化があるが、機能に支障なし。	経過観察
2	劣化が進んでいるが、機能回復が可能である。	部品補修・部分交換
1	劣化が進み、機能回復が困難である。	全交換

令和元年度 合併処理浄化槽人槽別設置表

【更新年月日:令和2年8月31日】

人槽	管理番号	設置場所	メーカー	ブロウ	放流ポンプ	浄化槽の状況			計画内容				優先度	措置		記録	対策費用 (万円)	備考
						点検実施頻度	健全度	所見等	計画期間	概要	実施予定時期	対策費用 (概算:万円)		実施年月日	概要			
5	1	小鹿野町 下小鹿野	1450-6	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	11	小鹿野町 下小鹿野	1163-5	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	36	小鹿野町 下小鹿野	1874-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	42	小鹿野町 下小鹿野	1824	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	14	小鹿野町 小鹿野	1761	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	15	小鹿野町 小鹿野	1859-4	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	24	小鹿野町 小鹿野	1899-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	30	小鹿野町 小鹿野	1207-1 -3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	34	小鹿野町 小鹿野	2788-1 2789	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	43	小鹿野町 伊豆沢	1967	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	22	小鹿野町 飯田	2227	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	28	小鹿野町 藤倉	3818	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	9	小鹿野町 長留	4217-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	31	小鹿野町 長留	3861-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	37	小鹿野町 般若	2690	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	5	小鹿野町 両神薄	2281-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	7	小鹿野町 両神薄	1806-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	20	小鹿野町 両神薄	380-3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	29	小鹿野町 両神薄	3045	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	32	小鹿野町 両神薄	1850	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	12	小鹿野町 両神小森	3038	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	41	小鹿野町 両神小森	199	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	16	小鹿野町 下小鹿野	2554-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	17	小鹿野町 下小鹿野	1029-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	27	小鹿野町 下小鹿野	2170	フジクリーン	1	○	4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	3	小鹿野町 小鹿野	458	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	4	小鹿野町 小鹿野	913 913-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	8	小鹿野町 小鹿野	565-5	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	10	小鹿野町 小鹿野	781-3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	19	小鹿野町 小鹿野	1776-3	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	23	小鹿野町 小鹿野	1413	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	25	小鹿野町 小鹿野	1544	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	26	小鹿野町 小鹿野	2621-6	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	39	小鹿野町 小鹿野	1459	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	35	小鹿野町 飯田	2826	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	40	小鹿野町 飯田	698	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	13	小鹿野町 長留	976-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
	21	小鹿野町 長留	993-2	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高				
2	小鹿野町 般若	898	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
6	小鹿野町 両神薄	3534-5	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
18	小鹿野町 両神薄	1029-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
33	小鹿野町 両神薄	204-5	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					
38	小鹿野町 両神薄	137-1	フジクリーン	1		4箇月に1回	4	異常なし	R2年度~R7年度	浄化槽本体亀裂補修等	R2年度~R7年度	30	高					

計43基